

**Fotos des unrenovierten Parketts im Gang (OG), die zeigen, dass keine vollständig dichte Sperrschicht vorhanden war:**

